


Gyártmány: <u>HYUNDAI</u>	Típus: <u>120</u>
Alvázszám: <u>NLHB351BAJ2343230</u>	Évjárat: <u>2017.07.04</u>
Színe: <u>FEKETE</u> ☐ metál	Üzemanyag: <u>benzin</u> diesel hybrid elektromos
Hengerek száma, ürtartalom: <u>4, 1248</u> cm ³	Teljesítmény: <u>62</u> kw Váltó: A <u>M</u> Fokozat: <u>5</u>
Műszaki vizsga érvényessége: <u>FLISS</u>	KM óra állása: <u>88.460</u>
Szervizkönyv ☒ Kezelési útmutató ☒	Kulcs(ok) <u>2</u> távirányítás ☐ sima ☐

Jelmagyarázat: M = megfelelő J = javítás CS = csere

	M	J	CS	Megjegyzés
Karosszéria				
Karosszéria állapota	☒			
Fényezés állapota, karcok	☒			
Szélvédő, üvegek, tükrök	☒			
Korrózió	☒			
Hajtáslánc				
Motor	☒			
Váltó	☒			
Kuplung	☒			
Motorolaj szint	☒			
Olajszivárgás	☒			
Hűtési rendszer	☒			
Hűtőfolyadék szint	☒			
Kipufogó rendszer	☒			
Elektromos berendezések				
Világítás	☒			
Akkumulátor	☒			
Indítómotor	☒			
Klíma	☒			
Duda, fénykürt	☒			
Ablakmosó	☒			
Rádió	☒			
Elektromos ablakok	☒			
Elektromos tükör	☒			
Töltés (elektromos autó)				
Utastér				
Állapota	☒			
Extrák működése	☒			
Fékrendszer				
			Betétek áll.	
Első	☒		<u>70</u> %	
Hátsó	☒		<u>90</u> %	<u>41 TÁRCSA</u>
Rögzítőfék	☒			
Fékolaj szint	☒			
Futómű, felfüggesztés				
Első	☒			
Hátsó	☒			
Kormánymű	☒			
Gumiabroncs <u>nyári</u> <u>téli</u> <u>négyévszakos</u>				
			Profilmélység	
Jobb első	☒		<u>4</u> mm	
Bal első	☒		<u>4</u> mm	
Jobb hátsó	☒		<u>4</u> mm	
Bal hátsó	☒		<u>4</u> mm	

Rétegvastagság mérés



Az állapotlap tesztút, átvizsgálás és műszeres rétegvastagság mérés alapján készült!

Az **eladó** a vevőt a gépjármű műszaki állapotáról mindenre kiterjedően, részletesen tájékoztatta, a gépjármű műszaki állapota a tájékoztatásnak megfelelő, a gépjárműnek nincs a vevő előtt eltitkolt vagy rejtett hibája, műszaki hiányossága, így például nincs eltitkolt sérülése, visszatérő meghibásodása, valamely berendezésének szokatlan működése vagy szokatlan zajhatás. A kilométeróra szerződésben is rögzített állása megfelel a gépjármű valós futás teljesítményének.

A **vevő** kijelenti, hogy az állapotlap tartalmát ellenőrizte, azt elfogadja, azzal egyetért.

Kelt: Kaposvár, 20.....

.....
Eladó aláírása

.....
Vevő aláírása